



RELAZIONE TECNICA

Oggetto : opere di ordinaria manutenzione al tetto
del fabbricato del Circolo "ACLI La Lanterna"

Le opere di questo nuovo intervento, riguardano la falda di sinistra del tetto del fabbricato in cui ha sede il Circolo (la falda destra è stata oggetto di un intervento precedente).

Non c'è un progetto grafico, in quanto, per questa tipologia di opere non è richiesto né tantomeno è necessario, basta far riferimento al capitolato per verificare e rendersi conto dell'intervento stesso.

Per una miglior comprensione di quanto sopra, si allega una planimetri in scala, nella quale è indicata in giallo e rosso la falda interessata dalle opere.

Opere che consisteranno nello smontaggio della copertura, pulizia e recupero del manto riutilizzabile, posa in opera di doppio strato di guaina, montaggio del manto recuperato e posa in opera di quello nuovo.

Oltre a queste, ci saranno le opere complementari quali l'allestimento del cantiere, il montaggio e smontaggio del ponteggio e la redazione del Piano di Sicurezza.

A lavoro finito si provvederà ad eseguire delle riprese di pittura nei punti ove si è andati a toccare gli intonaci.

.....

Lastra a Signa 10 marzo 2011

Circolo ACLI L'ULIVO
Via Turati, 4
50055 Lastra a Signa (FI)
Codice Fiscale 04736150482
P. IVA 06016970482

Studio Tecnico Geom. Franco Tozzi
Via Lungarno B. Buozzi n° 51- PONTE A SIGNA - 50055 Lastra a Signa - Firenze - Italy